

舞戸小学校区 危険箇所図 No. 1



舞戸小学校区 危険箇所図 No. 2



舞戸小学校区 危険箇所図 No. 3



舞戸小学校区 危険箇所図 No. 4



舞戸小学校区 危険箇所図 No. 5

点検箇所⑤

湯舟(鳴沢地区)


■小刻みなカーブが多く危険。
カーブミラーがほしい。



【対策内容】

交通安全指導の対応。(学校)

※カーブミラーについては、現在
およそ11箇所程ある。新たに設置
するのであれば、道幅が狭く土地
の問題が出てくる。



舞戸小学校区 危険箇所図 No. 6

点検箇所⑥

鬼神神社付近(建石地区)

■スピードを出して往来する車が多く危険。子どもたちが歩くので「わたるよ」等の看板的なものがほしい。(車のスピードを落としてもらいたい。)



【対策内容】

看板等の設置よりは横断歩道設置の方が望ましい。スピード違反の取り締まりで対応する場合、パトカーを停車させる場所があれば提供してほしい。(警察より)

