

通学路対策箇所図(1 西海小学校)

点検箇所①


町道高校裏通線・西松島高校線

- ・側溝に蓋が無く登下校時に落ちてけがをする恐れあり。
- ・車道と歩道の区別が必要。



<対策メニュー>

- ・交通安全指導の対応(学校)



通学路対策箇所図(2 西海小学校)

