



鯵 ケ 沢 町 ため池ハザードマップ

行政機関等連絡先

機関名	所 在 地	電話番号			
鰺ヶ沢町役場	鰺ヶ沢町大字舞戸町字鳴戸321	0173-72-2111 (代)			
鰺ヶ沢消防署	鰺ヶ沢町大字舞戸町字鳴戸385-2	0173-72-2710 (119)			
鰺ケ沢警察署	鰺ヶ沢町大字本町207	0173-72-2151 (110)			

■ため池決壊のメカニズム

○豪雨による ため池の被災形態 区分 被災形態

区分		
越流破壊	越流侵食	豪雨により、貯水位が急激に上昇し、堤体を越えて流れ出すと、下流 斜面を流下することによって、破壊する場合がある。 また、貯水位の上昇により、堤体内の水圧も上昇し、強度が低下して破 壊する場合がある。
すべり 破壊	野水からの浸透	貯留した水と降雨が堤体の中に浸透して、堤体内部の水分量が増加し、 堤体の法面部の強度が低下することによって、法面部ですべりが発生し 破壊する場合がある。
浸透破壊	パイピングホール	堤体内部が劣化して、水を遮る機能が低下すると、貯水位が上昇した 時に堤体の中の水圧も上昇して強度が低下し、破壊する場合がある。 また堤体内に上流から下流に向かう水みちが発生し破壊する場合がある。

破壊		時に堤体の中の水圧も上昇して強度が低下し、破壊する場合がある。 また堤体内に上流から下流に向かう水みちが発生し破壊する場合がある。
〇地震によ	るため池の被災形態	
区分	被災形態	被災メカニズム
クラック		堤体の頂部などにクラック(亀裂)が発生する場合がある。 堤体の上下流方向に生じるクラック(亀裂)は水みちとなることがあり、 特に注意が必要である。
沈下		堤体の形状をほぼ保ち、クラック(亀裂)などを伴いながら堤体が沈 下する場合がある。多くは軟らかい地盤で発生している。
斜面崩壊	▼	堤体法面の上部が沈下し、下部がはらんで変形が生じる場合がある。
斜面すべり		地震動により堤体の法面にすべりが発生する場合がある。
崩壊		堤体や地盤が大きく変化し、崩壊する場合がる。決壊に至ることが多 く、堤体や基礎地盤の液状化によるものと考えられる。

わが家の防災メモ

避難場所を確認しておきましょう

わが家の避難場所	
わが家の集合場所	
災害時の緊急連絡先	

生年月日	血液型	会社・学校の電話番号	携帯電話番号
	生年月日	生年月日	生年月日 血液型 会社・学校の電話番号

家族の緊急情報・救急メモ

※書ききれなかった内容や知ってほしい情報(介護情報・救急隊員への伝言など)はメモに記入しましょう

家族の名前	持病・アレルギー	持病薬	かかりつけ医療機関
7 / — 1			

【メモ】

✓ 生活用品など			✓ 情報収集用品	✓ 貴重品	✓ 防災用にあるとよい物 ジェ		✓	✓ 備蓄しておくとよい物		✓	その他	
	□ 飲料水(1人1日3リットルが目安)	□ ティッシュ(ウェットティッシュ)	厚手のビニールシート	携帯ラジオ	□ 現金	バール	スコップ		毛布	下着		
	非常食(缶詰、インスタント食品など)	□ トイレットペーパー	■ 紙食器	携帯電話と充電器	□ 身分証明書(運転免許証など	ご) 口 のこぎり	ロープ		テントと寝袋	使い捨てカイロ		
	懐中電灯と予備電池	マスク	□ 台所用ラップ・アルミ	ホイル 公衆電話用10円硬貨	印鑑	金づち			卓上コンロ	生理用品		
		□マッチ又はライター	□ 笛(救助を求める時に係	使用) 家族の写真(はぐれた時代	の確認用)	□ はしご			ポリタンク	炊飯用具(コッヘル)		
	革製手袋又は軍手	ローソク	粉ミルクと紙おむつ(乳幼児が	がいる家族) 単記用具	健康保険証	消火器			簡易トイレ	ガムテープ		
	 衣類、タオル	□ 医薬品(常備薬を含む)	□ おもちゃ(子供がいる家	マ族) 防災マップ(市町村や町会で作店	載したもの)	□ バケツ			石鹸	□ シャンプー(水を使わないもの	り) 🔲	
Г	コーエロ/ 巨サルー・ノン・コートン	ローフルト制作品と、し										