

放課後ルーム 危険箇所図 No. 1

点検箇所①

舞戸小学校から放課後ルーム(旧幼稚園)へ向かう道

■横断歩道を渡った先の歩道が冬季になると除雪されておらず、児童が道路を歩くため危険。可能ならば横断歩道の場所を移動してほしい。

①-1 現在ある横断歩道



①-2 横断歩道を移動したい場所



【対策内容】

横断歩道の移動が可能か確認し、可能であれば移動を検討する。(警察より)

