

通学路対策箇所図(1 舞戸小学校)



No.2

点検箇所②

県道弘前鱒ヶ沢線

・歩道はあるものの、交通量が多い。



<対策メニュー>

・交通安全指導で対応(学校)

点検箇所①

県道弘前鱒ヶ沢線 旧建石小学校前

・旧建石小前の信号と横断歩道が撤去されると聞いているが、子供たちも安全に横断できるところにラインを引き直してほしい。



<対策メニュー>

・見通しの良い場所に横断歩道を設置(警察)

No.1

通学路対策箇所図(2 舞戸小学校)



点検箇所③ 町道幼稚園線

・車道と歩道の区別がない。放課後ルームへ行く児童が多数いることからカラー舗装等必要。



<対策メニュー>

- ・交通安全指導で対応(学校)
- ・次年度以降舗装等で対応(道路管理者:町)

点検箇所④

町道鳴戸林町線

・冬期間は歩道が除雪されておらず危険である。



<対策メニュー>

- ・交通安全指導で対応(学校)

点検箇所⑤

町道舞戸中村線

・JAから学校への踏切までの区間は道路も狭いため、右側通行とするより常にJA側の側溝を歩くようにしている。側溝をカラー塗装できたらより安全に通学できる。

<対策前>



<対策後>

- ・側溝のカラー塗装で対応 28年度(道路管理者:町)



通学路対策箇所図(3 舞戸小学校)

