

# 令和5年度 通学路の合同点検による対策一覧

## 【対策検討メンバー】

鱈ヶ沢町教育委員会、町建設管財課、鱈ヶ沢警察署、西北地域県民局鱈ヶ沢道路河川事業所

## 【西海小学校】

No.	箇所名・場所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	事業主体
1	学校～米町の道路 2丁目～高校線	草や木の枝が道路に伸び、登下校の際に歩きづらく、車も見通しが悪い。	①これまでも町道路管理者が草刈りのタイミングで対応している。今後は必要に応じて、教育委員会と連携し、枝切り等対応する。 ②交通安全指導	①町道路管理者及び教育委員会 ②学校
2	学校～米町の道路沿い 2丁目～高校線	廃屋があり、下校の際に怖がる児童がいる。	①町空き家担当が持ち主へ通知等呼びかけしているが改善されない。最近では猿・熊等が出没しているため、必要に応じて町空き家担当と連携し、建物内への侵入防止対策を図る。 ②交通安全指導	①教育委員会 ②学校  町空き家担当 ・町総務課(防災班)

## 【舞戸小学校】

Ho.	箇所名・場所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	事業主体
1	日本海拠点館前の 交差点	(通学路ではないが) 図書館へ行く際、スピードを出す車が多く、なかなか渡れない。	①時期は未定だが、横断歩道の引き直しを検討している。坂道付近での取り締まりは難しいため、これまでどおり必要に応じてパトロール等対応する。 ②交通安全指導	①警察 ②学校

凡例

	→対策実施中の箇所
	→対策完了箇所
	→対策予定箇所