

令和7年度 通学路の合同点検による対策一覧

【対策検討メンバー】

鱈ヶ沢町教育委員会教育みらい課、学校、町建設水道課、鱈ヶ沢警察署、鱈ヶ沢道路河川事業所

【舞戸小学校】

No.	箇所名・場所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	事業主体
1	マックスバリュ前 横断歩道	交通量が多く、スピードを出す車も多い ため、横断する際は細心の注意が必要と なっている。	①舞戸小学校前で横断するよう継続指導。 ②館側歩道の除雪を継続実施。排雪が支障とならないように情報 共有。 ③スピード違反等の取締りを継続実施。	①学校 ②町建設水道課 ③警察
2	舞戸小学校放課後ルーム施 設経由道路（銀座パチンコ 駐車場脇）	放課後ルーム利用児童が学校から向かう 際に通行している。積雪時は幅員が狭ま るため、通行車に注意が必要。また、見 通しも悪い。	①対象区間の徒歩移動はなるべく多人数で行う。 ②可能な限り除排雪で拡幅を取るよう情報共有。 ③旗標識の設置可否について検討	①学校 ②町建設水道課 ③警察

凡例

	→対策実施中の箇所
	→対策完了箇所
	→対策予定箇所